

**REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI VEZZA D'ALBA**



P.E.B.A.

**PIANO ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**OGGETTO: SCHEDE ANALISI
SPAZI PUBBLICI**

DATA:

DICEMBRE 2024

ALLEGATO

3

IL PROGETTISTA

STUDIO GILARDI

via Accademia, 7 - Alba



ing. Francesco Oddenino

M1	Marciapiede	SP29 VERSO ALBA
-----------	--------------------	------------------------

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE ACCESSIBILE
--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI NON ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE ACCESSIBILE CON LIMITAZIONI

DESCRIZIONE PERCORSO

Dalla rotonda di Bobore verso Alba

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm	
DISLIVELLI RACCORDATI	X
DISLIVELLI NON RACCORDATI	

Ostacoli

PRESENTI	
NON PRESENTI	X

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE	X
A RASO	
SENZA MARCIAPIEDE	

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO	
CONVENZIONATO	
PARCHEGGIO PUBBLICO	

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE	
RACCORDATO	X
NON RACCORDATO	

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Attraversamenti pedonali

GRADINO	
RAMPA	X
A RASO	

Pavimentazione tattile

PRESENTE	
NON PRESENTE	X

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI	
STALLI ROSA	
STALLI CARICO/SCARICO	

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE	
NON PRESENTE	

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE	
BRILLE	
SONORA	

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI	
NON PRESENTI	X

ACCESSIBILITA'

FACILMENTE ACCESSIBILE	
PERCORSO SEGNALATO	
NON SEGNALATO	X



NOTE

L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NEI PRESSI DEL PARCHEGGIO DI FRONTE ALLA FERRAMENTA NON E' A NORMA PER GLI IPOVEDENTI. LE STRISCE PEDONALI COLLEGANO IL MARCIAPIEDE DA UN LATO AL PARCHEGGIO DALL'ALTRO DOVE IL CAMMINIMENTO TERMINA SENZA DELIMITAZIONI

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



M2	Marciapiede	SP50 VERSO CASTAGNITO
-----------	--------------------	------------------------------

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE
ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI
NON ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE
ACCESSIBILE CON LIMITAZIONI

DESCRIZIONE PERCORSO

Dalla rotonda di Bobore verso Castagnito

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm	
DISLIVELLI RACCORDATI	X
DISLIVELLI NON RACCORDATI	

Ostacoli

PRESENTI	
NON PRESENTI	X

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE	X
A RASO	
SENZA MARCIAPIEDE	

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO	
CONVENZIONATO	
PARCHEGGIO PUBBLICO	

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE	
RACCORDATO	
NON RACCORDATO	

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Attraversamenti pedonali

GRADINO	
RAMPA	X
A RASO	

Pavimentazione tattile

PRESENTE	
NON PRESENTE	X

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI	
STALLI ROSA	
STALLI CARICO/SCARICO	

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE	
NON PRESENTE	

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE	X
BRILLE	
SONORA	

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI	
NON PRESENTI	

ACCESSIBILITA'

FACILMENTE ACCESSIBILE	
PERCORSO SEGNALATO	
NON SEGNALATO	X



NOTE

L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NEI PRESSI DEL PARCHEGGIO DI FRONTE ALLA BANCA NON E' A NORMA PER GLI IPOVEDENTI. IL MARCIAPIEDE DI FRONTE ALLA BANCA NON RISULTA DIVISO FISICAMENTE DALLA CARREGGIATA E SUL MARCIAPIEDE PARCHEGGIANO LE AUTOMOBILI

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



M3 Marciapiede

VIA MONSIGNOR VIGOLUNGO

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI

NON ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE

ACCESSIBILE

DESCRIZIONE PERCORSO

Dalla rotonda di Bobore verso Borgonuovo

Pavimentazione
CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE **X**
SCONNESSA
MANCANTE

Dislivelli sul percorso
DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm
DISLIVELLI RACCORDATI **X**
DISLIVELLI NON RACCORDATI

Ostacoli
PRESENTI
NON PRESENTI **X**

Tipologia percorso
SU MARCIAPIEDE **X**
A RASO **X**
SENZA MARCIAPIEDE

Tipologia parcheggio
POSTO PRIVATO
CONVENZIONATO
PARCHEGGIO PUBBLICO

Collegamento parcheggio/percorso
COMPLANARE
RACCORDATO
NON RACCORDATO

caratteristiche marciapiede
CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE **X**
SCONNESSA
MANCANTE

Attraversamenti pedonali
GRADINO
RAMPA **X**
A RASO **X**

Pavimentazione tattile
PRESENTE
NON PRESENTE **X**

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI
STALLI PER DISABILI
STALLI ROSA
STALLI CARICO/SCARICO

PRESENZA DI RACCORDI
PRESENTE
NON PRESENTE

SEGNALETICA PER NON VEDENTI
NON PRESENTE **X**
BRILLE
SONORA

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI
PRESENTI
NON PRESENTI **X**

ACCESSIBILITA'
FACILMENTE ACCESSIBILE
PERCORSO SEGNALATO
PERCORSO NON SEGNALATO **X**



NOTE

PRESENZA DI INTERFERENZA TRA LA PISTA CICLABILE E IL MARCIAPIEDE

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



M4	Marciapiede	VIA CASTELLERO
-----------	--------------------	-----------------------

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE ACCESSIBILE
--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI NON ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE ACCESSIBILE CON LIMITAZIONI

DESCRIZIONE PERCORSO

Lungo Via Castellero su entrambi i lati

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	x
SCONNESSA	
MANCANTE	

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm	
DISLIVELLI RACCORDATI	x
DISLIVELLI NON RACCORDATI	

Ostacoli

PRESENTI	
NON PRESENTI	x

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE	x
A RASO	
SENZA MARCIAPIEDE	

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO	
CONVENZIONATO	
PARCHEGGIO PUBBLICO	

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE	
RACCORDATO	
NON RACCORDATO	

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	x
SCONNESSA	
MANCANTE	

Attraversamenti pedonali

GRADINO	
RAMPA	
A RASO	

Pavimentazione tattile

PRESENTE	
NON PRESENTE	x

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI	
STALLI ROSA	
NON PRESENTI	

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE	
NON PRESENTE	

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE	x
BRILLE	
SONORA	

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI	
NON PRESENTI	x

ACCESSIBILITA'


FACILMENTE ACCESSIBILE	
PERCORSO SEGNALATO	
NON SEGNALATO	x



NOTE

ATTRAVERSAMENTO DI VIA CASTELLERO NON A NORMA, IL MARCIAPIEDE NON PROSEGUE E TERMINA IN PROSSIMITA' DELLA CURVA

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



M5	Marciapiede	SR29 VERSO TORINO
-----------	--------------------	--------------------------

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE
ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI
NON ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE
ACCESSIBILE CON LIMITAZIONI

DESCRIZIONE PERCORSO

Dalla Rotonda di Bobore verso Torino

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm	
DISLIVELLI RACCORDATI	X
DISLIVELLI NON RACCORDATI	

Ostacoli

PRESENTI	X
NON PRESENTI	

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE	X
A RASO	X
SENZA MARCIAPIEDE	

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO	
CONVENZIONATO	
PARCHEGGIO PUBBLICO	

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE	
RACCORDATO	
NON RACCORDATO	

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Attraversamenti pedonali

GRADINO	
RAMPA	X
A RASO	

Pavimentazione tattile

PRESENTE	
NON PRESENTE	X

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI	
STALLI ROSA	
STALLI CARICO/SCARICO	

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE	X
NON PRESENTE	

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE	X
BRILLE	
SONORA	

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI	
NON PRESENTI	

ACCESSIBILITA'

FACILMENTE ACCESSIBILE	
PERCORSO SEGNALATO	
NON SEGNALATO	X



NOTE

ATTRAVERSAMENTO NON A NORMA, PRESENZA DI GRADINO ALL'ANGOLO CON PIAZZA SAN PANCRAZIO

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



M6	Marciapiede	VIA SALERIO
-----------	--------------------	--------------------

Lungo Via Salerio tra Borbore e Borgonuovo

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE ACCESSIBILE
--	---	---

DESCRIZIONE PERCORSO

Dall'incrocio di Via Salerio fino alla chiesa di Borgonuovo

Pavimentazione CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE x SCONNESSA MANCANTE	Dislivelli sul percorso DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm DISLIVELLI RACCORDATI x DISLIVELLI NON RACCORDATI	Ostacoli PRESENTI NON PRESENTI x
Tipologia percorso SU MARCIAPIEDE A RASO SENZA MARCIAPIEDE	Tipologia parcheggio POSTO PRIVATO CONVENZIONATO PARCHEGGIO PUBBLICO	Collegamento parcheggio/percorso COMPLANARE RACCORDATO NON RACCORDATO
caratteristiche marciapiede CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE x SCONNESSA MANCANTE	Attraversamenti pedonali GRADINO RAMPA x A RASO	Pavimentazione tattile PRESENTE NON PRESENTE x

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI STALLI PER DISABILI STALLI ROSA STALLI CARICO/SCARICO	PRESENZA DI RACCORDI PRESENTE NON PRESENTE	SEGNALETICA PER NON VEDENTI NON PRESENTE BRAILLE SONORA
--	---	---

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI PRESENTI NON PRESENTI	ACCESSIBILITA' FACILMENTE ACCESSIBILE PERCORSO SEGNALATO NON SEGNALATO x
---	---



NOTE

INTERFERENZA TRA PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE, SUL LATO DESTRO VERSO BORGONUOVO IL MARCIAPIEDE NON HA IN ALCUNI PUNTI LE DIMENSIONI MINIME RICHIESTE DA NORMATIVA, ATTREAVERSAMENTO NON A NORMA CHE TERMINA IN BANCHINA, ALCUNI TOMBINI SCONNESSI LUNGO LA PISTA CICLABILE

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



M7	Marciapiede	VIA INCISA
-----------	--------------------	-------------------

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE ACCESSIBILE
--

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI NON ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE ACCESSIBILE CON LIMITAZIONI

DESCRIZIONE PERCORSO

Lungo Via incisa tra la scuola media e il nido

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm	
DISLIVELLI RACCORDATI	
DISLIVELLI NON RACCORDATI	X

Ostacoli

PRESENTI	
NON PRESENTI	X

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE	X
A RASO	X
SENZA MARCIAPIEDE	

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO	
CONVENZIONATO	
PARCHEGGIO PUBBLICO	

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE	
RACCORDATO	
NON RACCORDATO	

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Attraversamenti pedonali

GRADINO	
RAMPA	
A RASO	X

Pavimentazione tattile

PRESENTE	
NON PRESENTE	X

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI	
STALLI ROSA	
STALLI CARICO/SCARICO	

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE	
NON PRESENTE	

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE	
BRILLE	
SONORA	

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI	
NON PRESENTI	

ACCESSIBILITA'

FACILMENTE ACCESSIBILE	
PERCORSO SEGNALATO	
NON SEGNALATO	X



NOTE

PRESENZA DI GRADINO NON RACCORDATO IN PROSSIMITA' DELLA CURVA VERSO ALBA, DIVISIONE CON LA CARREGGIATA DEBOLE NEL CAMMINAMENTO A RASO LUNGO LA SCUOLA DELL'INFANZIA

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



M8	Pista ciclabile	SP257 VIA MONTALDO ROERO
-----------	------------------------	---------------------------------

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE
ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI
NON ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE
ACCESSIBILE CON LIMITAZIONI

DESCRIZIONE PERCORSO

Lungo la Sp257 tra piazza san Carlo verso Montaldo

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	X
MANCANTE	

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm	
DISLIVELLI RACCORDATI	X
DISLIVELLI NON RACCORDATI	

Ostacoli

PRESENTI	
NON PRESENTI	X

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE	X
A RASO	X
SENZA MARCIAPIEDE	

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO	
CONVENZIONATO	
PARCHEGGIO PUBBLICO	

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE	
RACCORDATO	
NON RACCORDATO	

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	
SCONNESSA	X
MANCANTE	

Attraversamenti pedonali

GRADINO	
RAMPA	
A RASO	

Pavimentazione tattile

PRESENTE	
NON PRESENTE	X

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI	
STALLI ROSA	
STALLI CARICO/SCARICO	

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE	
NON PRESENTE	

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE	
BRILLE	
SONORA	

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI	
NON PRESENTI	

ACCESSIBILITA'


FACILMENTE ACCESSIBILE	
PERCORSO SEGNALATO	
NON SEGNALATO	X



NOTE

INTERFERENZA MARCIAPIEDE/PISTA CICLABILE, PAVIMENTAZIONE IN ALCUNI PUNTI SCONNESSA, PRESENZA DI TOMBINI SPORGENTI

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



M9	Marciapiede	VIA SAN CARLO
-----------	--------------------	----------------------

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE
ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI
NON ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE
ACCESSIBILE CON LIMITAZIONI

DESCRIZIONE PERCORSO

Lungo Via San Carlo, parte a inizio salita verso il concentrico

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm	
DISLIVELLI RACCORDATI	X
DISLIVELLI NON RACCORDATI	

Ostacoli

PRESENTI	
NON PRESENTI	X

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE	X
A RASO	X
SENZA MARCIAPIEDE	

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO	
CONVENZIONATO	
PARCHEGGIO PUBBLICO	

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE	
RACCORDATO	
NON RACCORDATO	

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Attraversamenti pedonali

GRADINO	
RAMPA	
A RASO	

Pavimentazione tattile

PRESENTE	
NON PRESENTE	X

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI	
STALLI ROSA	
STALLI CARICO/SCARICO	

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE	
NON PRESENTE	

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE	
BRILLE	
SONORA	

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI	
NON PRESENTI	

ACCESSIBILITA'

FACILMENTE ACCESSIBILE	
PERCORSO SEGNALATO	
NON SEGNALATO	X



NOTE

IL TRATTO DI MARCIAPIEDE RISULTA BREVE E NON CONNESSO AGLI ALTRI MARCIAPIEDI DI BORGONUOVO

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



M10 Marciapiede

VIA MARCONI

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI
ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU
SEDIA A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI
ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON
VEDENTI

NON ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SORDE

ACCESSIBILE CON LIMITAZIONI

DESCRIZIONE PERCORSO

lungo via Marconi verso il cimitero

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE **X**
SCONNESSA
MANCANTE

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm
DISLIVELLI RACCORDATI
DISLIVELLI NON RACCORDATI **X**

Ostacoli

PRESENTI
NON PRESENTI **X**

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE **X**
A RASO **X**
SENZA MARCIAPIEDE

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO
CONVENZIONATO
PARCHEGGIO PUBBLICO

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE
RACCORDATO
NON RACCORDATO

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE **X**
SCONNESSA
MANCANTE

Attraversamenti pedonali

GRADINO
RAMPA
A RASO **X**

Pavimentazione tattile

PRESENTE
NON PRESENTE **X**

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI
STALLI ROSA
STALLI CARICO/SCARICO

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE
NON PRESENTE

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE
BRILLE
SONORA

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI
NON PRESENTI

ACCESSIBILITA'

FACILMENTE ACCESSIBILE
PERCORSO SEGNALATO
NON SEGNALATO **X**



NOTE

PRESENZA DI GRADINO NON RACCORDATO IN PROSSIMITA' DELL'INIZIO DEL MARCIAPIEDE VERSO IL MUNICIPIO

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



P1 Parcheggio

PARCHEGGIO ROTONDA BORBORE

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE

ACCESSIBILE

DESCRIZIONE PERCORSO

Parcheggio lungo la rotonda verso Alba

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE **X**
SCONNNESSA
MANCANTE

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm **X**
DISLIVELLI RACCORDATI
DISLIVELLI NON RACCORDATI

Ostacoli

PRESENTI
NON PRESENTI **X**

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE **X**
A RASO
SENZA MARCIAPIEDE

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO
CONVENZIONATO
PARCHEGGIO PUBBLICO **X**

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE
RACCORDATO **X**
NON RACCORDATO

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE **X**
SCONNNESSA
MANCANTE

Attraversamenti pedonali

GRADINO
RAMPA
A RASO **X**

Pavimentazione tattile

PRESENTE
NON PRESENTE **X**

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI **X**
NESSUNO STALLO
STALLI CARICO/SCARICO

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE **X**
NON PRESENTE

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE **X**
BRILLE
SONORA

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI
NON PRESENTI **X**

ACCESSIBILITA'

FACILMENTE ACCESSIBILE **X**
PERCORSO SEGNALATO
NON PRESENTE STALLO DISABILI



NOTE

IL PARCHEGGIO NON RISULTA COLLEGATO MEDIANTE OPPORTUNI PASSAGGI PEDONALI PROTETTI ALLA BANCA ALL'ALTRO LATO DELLA STRADA PROVINCIALE

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



P2 Parcheggio

PARCHEGGIO ZONA MERCATO

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE

ACCESSIBILE

DESCRIZIONE PERCORSO

Parcheggio zona mercato fronte ferramenta

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE **X**
SCONNESSA
MANCANTE

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm **X**
DISLIVELLI RACCORDATI
DISLIVELLI NON RACCORDATI

Ostacoli

PRESENTI
NON PRESENTI **X**

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE **X**
A RASO
SENZA MARCIAPIEDE

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO
CONVENZIONATO
PARCHEGGIO PUBBLICO **X**

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE **X**
RACCORDATO
NON RACCORDATO

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE **X**
SCONNESSA
MANCANTE

Attraversamenti pedonali

GRADINO
RAMPA
A RASO **X**

Pavimentazione tattile

PRESENTE
NON PRESENTE **X**

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI **X**
STALLI ROSA
STALLI CARICO/SCARICO

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE **X**
NON PRESENTE
NON PRESENTE STALLO DISABILI

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE **X**
BRILLE
SONORA

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI
NON PRESENTI **X**

ACCESSIBILITA'

FACILMENTE ACCESSIBILE **X**
PERCORSO SEGNALATO
NON PRESENTE STALLO DISABILI



NOTE

IL PARCHEGGIO RISULTA A RASO CON IL PERCORSO PEDONALE CHE NON E' PROTETTO, DA POTENZIARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO LA SR29

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



P3	Parcheggio	PARCHEGGIO SCUOLA MEDIA
-----------	-------------------	--------------------------------

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE
ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI
ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE
ACCESSIBILE

DESCRIZIONE PERCORSO

parcheggio piazza frontale la scuola media

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm	X
DISLIVELLI RACCORDATI	
DISLIVELLI NON RACCORDATI	

Ostacoli

PRESENTI	
NON PRESENTI	X

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE	
A RASO	X
SENZA MARCIAPIEDE	

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO	
CONVENZIONATO	
PARCHEGGIO PUBBLICO	X

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE	
RACCORDATO	X
NON RACCORDATO	

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	
SCONNESSA	
MANCANTE	X

Attraversamenti pedonali

GRADINO	
RAMPA	
A RASO	X

Pavimentazione tattile

PRESENTE	
NON PRESENTE	X

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI	X
STALLI ROSA	
NON PRESENTE STALLO DISABILI	

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE	X
NON PRESENTE	
NON PRESENTE STALLO DISABILI	

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE	X
BRILLE	
SONORA	

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI	
NON PRESENTI	X

ACCESSIBILITA'

FACILMENTE ACCESSIBILE	X
PERCORSO SEGNALATO	
NON SEGNALATO	



NOTE

--

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



P4 Parcheggio

PARCHEGGIO CIMITERO

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE

ACCESSIBILE

DESCRIZIONE PERCORSO

Parcheggio frontale cimitero

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE **X**
SCONNESSA
MANCANTE

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm **X**
DISLIVELLI RACCORDATI
DISLIVELLI NON RACCORDATI

Ostacoli

PRESENTI
NON PRESENTI **X**

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE **X**
A RASO
SENZA MARCIAPIEDE

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO
CONVENZIONATO
PARCHEGGIO PUBBLICO **X**

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE
RACCORDATO **X**
NON RACCORDATO

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE **X**
SCONNESSA
MANCANTE

Attraversamenti pedonali

GRADINO
RAMPA
A RASO

Pavimentazione tattile

PRESENTE
NON PRESENTE **X**

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI **X**
STALLI ROSA
NON PRESENTE STALLO DISABILI **X**

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE **X**
NON PRESENTE
NON PRESENTE STALLO DISABILI

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE **X**
BRILLE
SONORA

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI
NON PRESENTI **X**

ACCESSIBILITA'

FACILMENTE ACCESSIBILE **X**
PERCORSO SEGNALATO



NOTE

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



P5	Parcheggio	PARCHEGGIO PIAZZA SAN MARTINO
-----------	-------------------	--------------------------------------

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE
ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI
ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE
ACCESSIBILE

DESCRIZIONE PERCORSO

Parcheggio nel concentrico

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm	X
DISLIVELLI RACCORDATI	
DISLIVELLI NON RACCORDATI	

Ostacoli

PRESENTI	
NON PRESENTI	X

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE	
A RASO	X
SENZA MARCIAPIEDE	

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO	
CONVENZIONATO	
PARCHEGGIO PUBBLICO	X

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE	X
RACCORDATO	
NON RACCORDATO	

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Attraversamenti pedonali

GRADINO	
RAMPA	
A RASO	X

Pavimentazione tattile

PRESENTE	
NON PRESENTE	X

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI	X
STALLI ROSA	
STALLI CARICO/SCARICO	

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE	X
NON PRESENTE	
NON PRESENTE STALLO DISABILI	

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE	X
BRILLE	
SONORA	

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI	
NON PRESENTI	X
NON PRESENTE STALLO DISABILI	

ACCESSIBILITA'


FACILMENTE ACCESSIBILE	X
PERCORSO SEGNALATO	



NOTE

MANCA COLLEGAMENTO PROTETTO CON IL MUNICIPIO

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



P6	Parcheggio	PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO
-----------	-------------------	----------------------------------

comparto urbano

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE
ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI
ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE
ACCESSIBILE

DESCRIZIONE PERCORSO

Parcheggio lungo Via Salerio

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm	X
DISLIVELLI RACCORDATI	
DISLIVELLI NON RACCORDATI	

Ostacoli

PRESENTI	
NON PRESENTI	X

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE	
A RASO	X
SENZA MARCIAPIEDE	

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO	
CONVENZIONATO	
PARCHEGGIO PUBBLICO	X

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE	X
RACCORDATO	
NON RACCORDATO	

caratteristiche marciapiede

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE	X
SCONNESSA	
MANCANTE	

Attraversamenti pedonali

GRADINO	
RAMPA	
A RASO	

Pavimentazione tattile

PRESENTE	
NON PRESENTE	X

SPAZIO PARCHEGGIO

DOTAZIONE STALLI

STALLI PER DISABILI	X
STALLI ROSA	
STALLI CARICO/SCARICO	

PRESENZA DI RACCORDI

PRESENTE	X
NON PRESENTE	
NON PRESENTE STALLO DISABILI	

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE	X
BRILLE	
SONORA	

PERCORSI

PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI	
NON PRESENTI	X
NON PRESENTE STALLO DISABILI	

ACCESSIBILITA'

FACILMENTE ACCESSIBILE	X
PERCORSO SEGNALATO	



NOTE

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

